



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 21/08/2017

Spett.le

SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA

Viale A. Borletti 61/63

20011 CORBETTA

(MI)

Verbale n° 9630

Motore n° 5000008815

Matricola

Comm. n° 20170611

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5046-0AK71-1-Z N.ED362053803001 Nm.2,5 G.6000 V.372 A.4,7

Cuscinetto L.C.: 6000 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6004 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: rotazione oraria: 3000 Giri, 0.48 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.48 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.6	>1999
FASE V	2.6	>1999
FASE W	2.6	>1999
Temperatura collaudo: 32°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: 2.5
Nm Freno: 3

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: 1FU1030

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 3000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI