



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 18/05/2017

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A. Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)

Verbale n° **9559** Motore n° **5000013625** Matricola **ED362053703002**
Comm. n° **20170355** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5108-0AC71-1-Z N.ED362053703002 Nm.42,5 G.2000 V.384 A.32,8
Nm.42,5
Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3


NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria 2000 Giri, 3 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 3 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.9	>1999
FASE V	0.9	>1999
FASE W	0.9	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **42 a 15 Ampere**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ROD 320 1024 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **17**

DBI: **2000**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **2000**

DBM: **13**

DBM: **14**

DBM: **2000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI