



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 10/04/2017

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A. Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)

Verbale n° **9516** Motore n° **5000013569** Matricola **YFT734601902001**
Comm. n° **20170247** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7063-5AF71-1EH2 N.YFT734601902001 Nm.6,5 G.3000 V.263 A.5

Nm.6,5

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6204 2 RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.39 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.39 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.5	>1999
FASE V	1.5	>1999
FASE W	1.5	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: **7 a 4 Ampere**
Nm Freno: **16**

Resolver: _____
Encoder: **EQN 1325 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 19	DBI: 3000	
DBC: 6	DBC: 4	DBC: 3000	
DBM: 14	DBM: 13	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI