



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 12/09/2017

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A. Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)


Verbale n° **9657** Motore n° **5000011006** Matricola **EDN60241501001**
Comm. n° **20170612** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5046-0AK71-1-Z N.EDN60241501001 Nm.1,8 G.6000 V.372 A.3,6
Nm.1,8
Cuscinetto L.C.: 6004 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6000 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore Monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.6	>1999
FASE V	2.6	>1999
FASE W	2.6	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: **2 a 3 Ampere**
Nm Freno: **3**

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1030**

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 16	DBI: 15	DBI: 3000	
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3000	
DBM: 14	DBM: 13	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI