



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

SO.GE.MI. S.P.A.

VIA F. CRISPI, 2

60028 OSIMO STAZIONE - AN

Offerta n° 0763 del 01/10/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 002153	Data Vs. DDT: 01/10/2013	Altri Rif.: GIOACHINI-GIORGI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011773	MOTORE SIEMENS 1GG6164-OJF466WVS-Z N.EK364985502001 KW.0,400-72,5-72,5 GIRI40-1800-2070 V.38-470-470 A.170-171-172 Ve.310-230 Ae.6,70-5,40 CON DINAMO E VENTILATORE PESO 300Kg	KW.0,400- 72,5-72,5		EK364985502001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1300		1300
Nr	2	6213-2RS1/C3 RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO PULEGGIA REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H PULIZIA, SABBIAURTA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.8 DIM.16X25X34 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE N.2 CUSCINETTI 6202-2RS REVISIONE TACHIMETRICA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.300,00 + I.V.A.

Consegna PRONTA con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SO.GE.MI. S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.