



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 28/07/2017

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
VIA VINCENZO VIVIANI, 12
20124 MILANO (MI)

Verbale n° **9607** Motore n° **5000013727** Matricola
Comm. n° **20170556** Specifiche: ABB TYPE M2QA31588-6A N.3GC10500259276001027 KW.37/75 G/min 740/990 V400 A 78,2 V400 A140

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: Avvolgimento 6 Poli Terminali U2- V2- W2 : 400 Volt, 55 Ampere, 1000 Giri.

Avvolgimento 8 Poli Terminali U1- V1- W1 : 400 Volt, 41.4 Ampere, 750 Giri.

Il motore Monta protezione termica del tipo:

N°1 KTY84 Terminali in Morsettiera Q1- Q2

N°1 Termica PT100 Posta sull'avvolgimento 6 Poli terminali in morsettiera PT100-2

N°1 Termica PT100 Posta sull'avvolgimento 8 Poli terminali in morsettiera PT100-1.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6P. 0.04 - 8P. 0.15	6P.>1999 - 8P>1999
FASE V	6P. 0.04 - 8P. 0.15	6P.>1999 - 8P>1999
FASE W	6P. 0.04 - 8P. 0.15	6P.>1999 - 8P>1999

Temperatura collaudo: **32°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**

DBI: **17**

DBI: **1000**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **1000**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1000**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI