



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Manutenzione Predittiva su **Condizione e Proattiva**

Intervento sui Ventilatori di condizionamento Linea 1 – 2 – 3 –
4 – 5 – 6 – 7 e Pompa 10PGC11AP001 – Pompa
10PGC12AP001 – Pompa 10PGC13AP001 - Mot. GVA in
GVA10QHL11AJ001



29/30/31 Maggio 2019

SORGENIA POWER
Centrale: Campo di Carne - Aprilia

Alla cortese att.ne dell'Ing. Simonelli
Ordine CTR00000170



R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -
Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Report Diagnostico

Cliente: Sorgenia Power S.p.A.

Contatto: Sig. Simonelli Danilo

N. ordine: Ordine CTR00000170

Sito di misura: Campo Di carne

Data rilievi Maggio 2019

Tipo di misure: Elettriche

Strumentazione utilizzata: Risatti H12 CPS

Esecuzione misure e report: Sig. Ettore Roma e Costantino Scaccia



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Sommario

1. Introduzione
2. Misurazioni eseguite
3. Analisi
- 4.

1. Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Sorgenia Power di Campo di carne, è stato quello di valutare lo stato elettrico delle macchine elencate nella presente separando l'analisi dei motori a doppia velocità con avvolgimenti separati.

2. Misurazioni eseguite

a. Mediante l'utilizzo dell'analizzatore Risatti H12CPS sono state eseguite le seguenti prove:

1. Prova Rigidità dielettrica in DC e in CA sia tra le fasi che verso massa
2. Prova Di Impulsi Normalizzati 1,2/50(Qualità dell'isolante)
3. Misura della resistenza Ohmica degli avvolgimenti

3. Analisi

L'analisi ha permesso di stabilire quanto segue:

a. Report Misure Rilevate

Abbiamo Constatato che solo sulla macchina ABB 13MA70AH001 c'era una situazione precaria sull'isolamento e attraverso l'intervento dei nostri tecnici sulla scatola morsettiera è tornato a valori ottimali.





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Alleghiamo File PDF delle prove efftuate sui singoli motori (nei report sui motori a doppia velocità i valori riscontrati per i singoli avvolgimenti sono contrassegnati con U1-V1-W1 e U2-V2-W2)

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione

Carlo Spaziani

R.E.M. S.R.L.