



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

SPUMADOR SPA  
VIA ALLA FONTE 13  
22071 CASLINO AL PIANO - CO

Consuntivo n° 0444 del 15/06/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 235	Data Vs. DDT: 14/06/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014206	INVERTER DANFOSS VLT 5001 175Z0031 N.012517G078			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	RIPARAZIONE INVERTER DANFOSS VLT 5001 175Z0031 N.012517G078 PULIZIA CON IDROPULITRICE ED ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA POICHE' ARRIVATO SPORCO DI OLIO SALVATAGGIO DATI SOFWARESU PC SMONTAGGIO SCHEDA ELETTRONICA DALLO CHASSIS E VERIFICA INTEGRITA' DI TUTTI I CIRCUITI CON RICERCA GUASTO RILEVATO MODULO DI POTENZA ROTTO E SOSTITUITO SOSTITUITI I CONDENSATORI ELERTTROLITICI RILEVATO PONTE TRIFASE IN CORTOCIRCUITO E SOSTITUITO SOSTITUZIONE CONDENSATORI ALIMENTATORE SMPS SOSTITUZIONE CONDENSATORE ALIMENTAZIONE SERVIZI VERIFICA CON OSCILLOSCOPIO DEI PILOTAGGI DEL PACCO DI POTENZA CON AZZARAMENTO GUASTI REIMMISSIONE DATI DA PC E VERIFICA FUNZIONALITA' CON ESITO POSITIVO N.B.- SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA PROGRAMMAZIONE PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO	525		525

Totale preventivo € 525,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SPUMADOR SPA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.