



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 29/12/2016

Spett.le
TCH S.r.l.
Strada Statale Padana verso Verona, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° 9396 Motore n° 5000013421 Matricola YFV846614902007
Comm. n° 20161003 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7086-7SF71-1EH0 N.YFV846614902007 Nm.22 G.3000 V.255 A.18

Nm.22

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.8 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.8 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 12°C				Altro: _____

Nm Motore: 22

Resolver: _____

Nm Freno: 45

Encoder: EQN1325 2048 IMP

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 3000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI