



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, lì 27/04/2017

Spett.le  
TCH S.r.l.  
Strada Statale Padana verso Verona, 6  
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° **9540** Motore n° **5000013611** Matricola **YFD48068501001**  
Comm. n° **20170335** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6034-4AK71-3AA6 N.YFVD48068501001 (EN60034) Nm.1,4 G.6000  
V.294 A.2,1  
Nm.1,4  
Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6001 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 6000 Giri, 0.21 Ampere. Rotazione antioraria: 6000 Giri, 0.21 Ampere.  
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

|                                   | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN<br>60034-1:2000-10 |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| FASE U                            | 6                                | >1999                              | 1000           | Avv. Nuovo: _____                                        |
| FASE V                            | 6                                | >1999                              |                | Avv. Riparato: _____                                     |
| FASE W                            | 6                                | >1999                              |                | Avv. Revis.: <b>OK</b>                                   |
| Temperatura collaudo: <b>15°C</b> |                                  |                                    |                | Altro: _____                                             |

Nm Motore: **1.5 a 1.5 Ampere** Resolver: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_ Encoder: **ERN 1387 2048 Imp**  
Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**  
Lato Opp. Comando: **0.4**  
Giri/min.: **6000**  
Grado Vibrazione: **2.5**

| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO   | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min         |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                | DBI: <b>21</b> | DBI: <b>20</b>    | DBI: <b>6000</b> |
|                | DBC: <b>4</b>  | DBC: <b>5</b>     | DBC: <b>6000</b> |
|                | DBM: <b>13</b> | DBM: <b>14</b>    | DBM: <b>6000</b> |

SURGE TEST  
2Vn+1000  
ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**