



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 07/11/2017

Spett.le
TCH S.r.l.
Strada Statale Padana verso Verona, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° **9730** Motore n° **5000013907** Matricola
Comm. n° **20170862** Specifiche: SIEMENS 1FT6044-4AF71-4EH6 N.T831972510 Mo5Nm Ip3A 7700G/MIN Mn3,9Nm In2,6A
3000G/min Th CL155(F) Uin327V EnA-2048 BRAKE 24VDC 17,6W

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6004 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	5.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	5.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	5.7	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: **4** Resolver: _____
Nm Freno: **10** Encoder: **EQN1325 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 16	DBI: 3000
	DBC: 4	DBC: 5	DBC: 3000
	DBM: 11	DBM: 12	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI