



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 22/02/2017

Spett.le
TCH S.r.l.
Strada Statale Padana verso Verona, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° 9472

Motore n° 5000013496

Matricola YFS829067212028

Comm. n° 20170103

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6062-6AF71-3EG6 N.YFS829067212028 Mn.4,5 G.3000 V.282 A.3,1

Mn.4,5

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.44 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.44 Ampere.
Il motore monta portezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	4.6	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	4.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	4.6	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 13°C				Altro: _____

Nm Motore: **4.5 a 3Ampere**

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **EQN 1325 2048 Imp.Giro.**

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **3000**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI