



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 23/06/2017

Spett.le
TCH S.r.l.
Strada Statale Padana verso Verona, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° 9583

Motore n° 5000013686

Matricola

Comm. n° 20170474

Specifiche: SIEMENS 1FT6062-6AF71-3EG6 N.YFP419791902004 Nw4,5 3000G/min 270V

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

Note:

Collaudo a vuoto. Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.39 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.39 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY 84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	5.6	>1999
FASE V	5.6	>1999
FASE W	5.6	>1999
Temperatura collaudo: _____		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **EQN 1325-2048 IMP.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI