



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 21/04/2017

Spett.le
TCH S.r.l.
Strada Statale Padana verso Verona, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° **9536** Motore n° **5000013612** Matricola **YFS929462810017**
Comm. n° **20170336** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6062-6AF71-3EG6 N.YFS929462810017 Nm.4,2 G.3000 V.285 A.3,1
ENCODER A-2048
Nm.4,2
Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.52 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.52 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	4.8	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	4.8	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	4.8	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 14°C				Altro: OK

Nm Motore: **4 a 2 Ampere** Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **EQN 1325 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 19	DBI: 3000	
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3000	
DBM: 13	DBM: 12	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI