

FOGLIO DI LAVORO

WORKING PAPER / HOJA DE TRABAJO

Ordine di lavoro:
Order / Orden:
Oggetto:
Object / Contenido:
Cliente:
Client / Cliente:

NAVE VENEZIA PORTO DI SALERNO

Attività eseguite:
Executed activities / actividades realizadas:

SMONTAGGIO MOTORE X SOSTITUZIONE
COSMETICI

LA MACCHINA È RILEVATA NEL SOTTOALLO
ULTERIORI DALLI LEGGIORI CUBETTI
AVVOLGIMENTO SDAORE + POLI
RODORRE LA MACCHINA È STATA
SMONTATA DEL TUTTO E RESSA
IN SICUREZZA

Componente riparato / sostituito:
Repaired - replaced component /
Componente reparado - sustituido:

(AVOLGIMENTO BRUCIATO)
(POLI RODORRE BRUCIATI)

Anomalie individuate:
*Identified anomalies / Anomalías
identificadas:*
Note particolari:
Particular Notes / Notas espaciales:
Tecnico Motortecnica:
Motortecnica's Technician / Tecnico de Motortecnica:
Data :
Date / Fecha:

19 10 2020

Rappresentante del Cliente:
Client representative / Representante del Cliente:
Data :
Date / Fecha:
