



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

TEXER S.P.A.

VIA BOSCOFANGONE LOC.POLVICA ZONA ASI
80035 NOLA - NA

Offerta n° **0297** del **26/04/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: =====	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013039	MOTORE MBM AR23M3 N.H4462 KW.8/2,6 G.2000/670 V.220/380 A.22/12,6 Vsec.54 Asec.38	KW.8/2,6		H4462

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, REVISIONE INDOTTO CON SALDATURE, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	870		870
Nr	2	6208-2RS1/C3 TORNITURA COLLETTORE AD ANELLI PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE, RIPARAZIONE VITE FISSAGGIO PORTASPAZZOLE SISTEMAZIONE USCITE			
Nr	12	ASSESTAMENTO SPAZZOLE DIM.6,3X32X32 PER COLLETTORE A LAMELLE			
Nr	6	ASSESTAMENTO SPAZZOLE DIM.8X16X25 PER COLLETTORE AD ANELLI REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo

€ 870,00 + I.V.A.

Consegna 4/5gg. S.i. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEXER S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.