



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TRA.MET. S.R.L.
VIA C.A. DALLA CHIESA SNC - ZONA P.I.P
81050 PORTICO DI CASERTA - CE

Offerta n° **0066** del **29/01/2018**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 44		Data Vs. DDT: 26/01/208		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000012961	MOTORE MBM AR28M3 N.L3389 KW.22/7,3 G.2000/670 V.220/380 A.54/31 Vsec.64 Asec.42 - TAKOALTERNATORE V.8 G.1000	KW.22/7,3		L3389	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA STATO MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO REVISIONE E TRATTAMENTO CON IMPREGANTE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO COMMUTAZIONE E AVVOKGIMENTO TRIFASE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA CON SMICATURA DEL COLLETTORE A LAMELLE SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE AD ANELLI RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO LATO COLLETTORE AD ANELLI RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO LATO COLLETTORE A LAMELLE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO COLLETTORE TIPO 6209 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO TIPO 6209 2RS C3 RICOSTRUZIONE GIUNTO DELLE TACHIMETRICA TROVATO ROTO RIFACIMENTO SEDI DEI BULLONI DELLA SCATOLA DEL REGOLATORE TROVATI SPEZZATI SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI DEL VENTILATORE RICOSTRUZIONE DELLE TAPPARELLE LATO COLLETTORE RIMONTAGGIO COMPLETO RIMONTAGGIO SPAZZOLE E ASSESTAMENTO DELLE STESSE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA	4550		4550



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TRA.MET. S.R.L.
VIA C.A. DALLA CHIESA SNC - ZONA P.I.P
81050 PORTICO DI CASERTA - CE

Offerta n° **0066** del **29/01/2018**

MOTORE DA RIFASARE A VS. CARICO

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Nr	1	N.B. QUALORA NON VOLESTE PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE IL COSTO DELLA DISGNOSI	100	100
----	---	---	-----	-----

Totale preventivo € 4.650,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TRA.MET. S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.