




Data e ora della misurazione29/05/2024 12:39:24

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\MULINO ASSE VERTICALE M 428\MOTORE\M1H\1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(21,75) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 8,89	

Data	Ora	Evento	Commento
03/06/2024	16:39:52	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1305.
30/05/2024	15:33:17	Misura mancante	Misura mancante.
30/05/2024	07:55:03	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	21,75	8,76
2	11,63	1,27
3	13,25	0,51
4	65,38	0,30
5	16,63	0,25
6	43,63	0,21
7	122,25	0,13
8	10,25	0,13
9	47,00	0,10
10	2,25	0,10