



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 04/01/2017

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° **9411** Motore n° **5000013381** Matricola **EL491883601001**
Comm. n° **20160913** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PA6167-4HD03-0BB9 N.EL491883601001 KW.28-34 G.1000 MAX6500
V.312-400 A.71-67 Hz.34,20-45,8 CON ENCODER 431-1024I

KW.28-34

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1350 Giri, 22 Ampere. Rotazione antioraria: 1350 Giri, 22 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999

Temperatura collaudo: **13°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: **OK**

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ROD 431 1024 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1350**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBI: **22**

DBI: **1350**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **1350**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **1350**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI