



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° **9699** Motore n° **5000013858** Matricola
Comm. n° **20170794** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6082-8AF71-8BG3-Z N.EL694745601002 10,3Nm G/min3000 V240y 8,2A

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.6	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.6	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 19°C				Altro: _____

Nm Motore: **10** Resolver: **V23401T2014-B209 8Poli**
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 21	DBI: 20	DBI: 3000
	DBC: 4	DBC: 5	DBC: 3000
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI