



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° **9714** Motore n° **5000007119** Matricola **9833747001001/**
Comm. n° **20170792** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PA6186-4HL05-0AA0 N.9833747001001/1999 KW.101 G.2900 V.385
A.205 V385 A205 Hz97
KW.101
Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2900 Giri, 32 Ampere. Rotazione antioraria: 2900 Giri, 32 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.1	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 24°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ROD 431 1024 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **2900**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 25	DBI: 25	DBI: 2900
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 2900
	DBM: 15	DBM: 13	DBM: 2900

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI