



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 21/08/2017

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9631

Motore n° 5000013728

Matricola

Comm. n° 20170561

Specifiche: SIEMENS 1PH7133-2DD03-0BA0 N.YF D138594103002 KW.12 KTY 84-130 ENCODER IC22DQ B35 336V 30A 12KW 1000G/min CODE408

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

Collaudo a vuoto: rotazione oraria: 1000 Giri, 2 Ampere, rotazione antioraria: 1000 Giri, 2 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999

Temperatura collaudo: 28°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: ERN1387-2048 drive cl.

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1000

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1000

DBM: 15

DBM: 13

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI