



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 14/04/2017

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° 9521

Motore n° 5000013480

Matricola VE0502405

Comm. n° 20170066

Specifiche: SOFFIANTE BRIWATEC TURBINA RUBIN 1200 N.VE502405 KW.20 G.2970 V.345-415
A.44,3 V.597-718 A.25,6

KW.20

Cuscinetto L.C.: 3209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 22 Ampere, 2975 Giri.

Valore di resistenza misurata sui terminali della protezione termica 273 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: 18°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2975

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2975

DBC: 2975

DBM: 2975

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI