



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 05/04/2017

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° 9513 Motore n° 5000013479 Matricola 93243
Comm. n° 20170065 Specifiche: MOTORE TEMAX LDC100S N.93243 KW.9,45 G.3150 V.460 A.2,3 Ve.315 Ae.1

KW.9,45 Cuscinetto L. C.: 6207 2RS/C3 Cuscinetto L. O. C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.
Il motore viene riconsegnato con le spazzole con cui è arrivato in riparazione alla REM Come da accordi telefonici con il Sig. Rocco Colaiani.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	218	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: _____ Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 8 x 16 x 32	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.5 Lato Opp. Comando: 0.5 Giri/min.: 3160

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 21 DBC: 5 DBM: 14	DBI: 20 DBC: 4 DBM: 12	DBI: 3160 DBC: 3160 DBM: 3160

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.8	218	1/686
	250	0.9	220	1/1732
	460	1.2	224	1/3157

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.8	226	1/684
	250	0.9	229	1/1735
	460	1.2	232	1/3156

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI