



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/03/2018

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° **9819** Motore n° **5000014061** Matricola **YFSN30836701011**
Comm. n° **20180164** Specifiche: SIEMENS 1FT6086-8AC71-8BA3-Z N.YFSN30836701011 Nm.22,5 G.2000 V.304 A.10,9

Nm.22,5

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.89 Ampere. Rotazione Antioraria: 2000 Giri, 0.89 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.6	>1999
FASE V	1.6	>1999
FASE W	1.6	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: **V23401-T2014-B209 8POLI**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**

DBI: **16**

DBI: **2000**

DBC: **5**

DBC: **2**

DBC: **2000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **2000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI