



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/03/2018

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° 9818

Motore n° 5000014017

Matricola

Comm. n° 20180070

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7133-2HF02-0BA0 N.YF S729279201 V346/388/459 A34/34/34
KW.15/17,5/20 G/min1500/1750/2000 ENCODER H01 1024 S/R N.434 SENSOR KTY 84-130

Cuscinetto L.C.: 63102RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 8.2 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 8.2 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.9	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.9	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.9	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 13°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN431 1024Imp. 10-30Volt**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **1500**

DBM: **13**

DBM: **14**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI