

# LOSI-LOMBARDA collettori s.r.l.

## Collettori per motori elettrici

Sede legale e uffici: Via Enrico Fermi, 6 24050 Bariano (Bg)

Laboratorio: Viale Lombardia, 7

e-mail : lc@lombardacollettori.it

## SCHEDA TECNICA N. 114/24 CERTIFICATO DI COLLAUDO

## ENGINEERING CARD - INSPECTION CARD

<b>TIPO DI</b>	132 LAME
<b>COLLETTORE</b>	A 132 302/266-176-106
<b>COLLECTOR TYPE</b>	ORDINE N. 1002 DEL 05/09/2024

Spettabile  
R.E.M. S.R.L.  
Dear Messrs  
04/10/2024

**RAME S/N DIN. 17666**  
**DUREZZA 85/90 BRINELL** COME A LATO  
COPPER S/N DIN. 17666  
HARDNESS 85/90 BRINELL

**LEGA DI RAME E ARGENTO S/N DIN. 1787** //  
**DUREZZA 95 BRINELL**  
COPPER AND SILVER ALLOY S/N DIN. 1787  
HARDNESS 95 BRINELL

**BUSSOLA S/N UNI 7729 Fe 510** //  
**stabilizzata**  
BUSH S/N UNI 7729 IRON-510  
stabilized

**BUSSOLA ACCIAIO INOX** //  
**AISI 304/316/316L**  
STAINLESS ALLOY BUSH  
AISI 304/316/316L

**ISOLAMENTO FRA LAME VOLT - Il collettore è stato collaudato fra lame a 500 VOLT //**  
**per 5 sec.**  
ISOLATION BETWEEN VOLT BLADES - Collector has been inspected between... VOLT blades  
during 5 secs

**PROVA VERSO MASSA** **VERSO MASSA VOLT 3000//..**  
**FINO A 8.000 VOLT per 1 min.**  
TEST TO GROUND (oppure TEST TO MASS) TO GROUND VOLT....  
TO 8.000 VOLT DURING 1 min.

**ISOLANTE MICA VINILALCHIDICA** //  
**CLASSE TERMICA H COMPRESS. ELAST. 2%**  
**TENSIONE DI COLLAUDO 8 KVmm**  
MICA VINILALCHIDICA ISOLATOR  
THERMAL CLASS H. ELASTIC COMPRESSION 2%  
INSPECTION STRESS 8 KVmm

**STAGIONATURA 160° X 8 ore - Stagionatura eseguita a norme della scheda tecnica della LOMBARDA.**  
SEASONED 160° during 8 hours - Seasoning effected following LOMBARDA specifications.

I COLLETTORI sono risultati idonei ai test di collaudo.  
Si declina ogni responsabilità sulla eventuale  
manomissione da parte della SPETTABILE CLIENTELA.  
The COLLECTORS surpassed the inspection tests  
without any problem. There will be no responsibility  
due to eventual manumission effected by the customer

DATA 04/10/2024

FIRMA 

COD. 132 302/266-176-106

N° Lame 132

FORO 106.000

HB 90

**LOSI LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.**

Via Enrico Fermi, 6 24050 Bariano Bg

TEL E FAX: 0363 95473

e-mail:lc@lombardacollettori.it

Codice fiscale e p.iva: 03498610165

Spett/le

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA, 16/A

03010 PATRICA (FR)

Bariano, 04/10/2024

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

**N. 1 COLLETTORE 132 LAME CODICE 132 302/266-176-106**

**Prezzo € 3.400,00.**

La LOMBARDA COLLETTORI s.r.l. garantisce i propri prodotti per 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia può essere estesa ad una durata di 24 mesi se concordato all'atto dell'ordine.

Affinché la garanzia non perda di validità è necessario seguire esattamente le istruzioni che vengono date dalla LOMBARDA COLLETTORI e cioè:

TENERE I COLLETTORI LONTANO DA FONTI DI UMIDITA'

EVITARE CHE I COLLETTORI VENGA URTATI

EVITARE CHE DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO SU INDOTTO, IL COLLETTORE VENGA SOTTOPOSTO AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 140°.

DURANTE LA FASE DI SALDATURA DELLE CONNESSIONI DI AVVOLGIMENTO ALLA CORONA, DEVE ESSERE PRESTATO LA MASSIMA ATTENZIONE A NON TRASMETTERE IL CALORE AL PIANO DI LAVORO DELLE SPAZZOLE.

SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DEL COLLETTORE DEVONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE NELLO STABILIMENTO DELLA LOMBARDA COLLETTORI.

Non rientrano nella garanzia tutti i guasti causati da:  
IMPERIZIA

USO IMPROPRIO DEL COLLETTORE

NEGLIGENZA

MANOMISSIONE

DANNI CAUSATI DAI SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO DEL MOTORE

SBAGLIATO STOCCAGGIO DEL COLLETTORE

In fede

LOSI LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.