



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 13/02/2018

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 9804

Motore n° 5000014026

Matricola

Comm. n° 20180094

Specifiche: SIEMENS 1FT6082-8AF71-8BG3-Z N.JN86867803001 10,3 Nm 3000G/min 240V

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.21 Ampere. Rotazione antioraria: 300 Giri, 1.21 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3.1	>1999
FASE V	3.1	>1999
FASE W	3.1	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 10 a 6 Ampere

Resolver: SIEMENS 23401T2009 8P

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 20

DBI: 3000

DBC: 5

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI