



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le

WBO ITALCABLES società cooperativa

ZONA IND.LE ASI - LOC. PASCAROLA

80023 CAIVANO

( NA )

Verbale n° 9694

Motore n° 5000013116

Matricola 22479

Comm. n° 20160450

Specifiche: MOTORE IEG CM225P N.22479 KW.148-140 G.1250-2400 V.400 A.400-379 Ve.220 Ae.11,25-4,35

KW.148-140

Cuscinetto L.C.: NU314ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 0.2                             | 16.2                               |

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

| MEGGER<br>VOLT |
|----------------|
| 1000           |

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG332

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
| 100                                  | 100 | 5.4 | 179 | 11.2/335  |
| 200                                  | 200 | 5.8 | 180 | 11.2/676  |
| 400                                  | 400 | 7.1 | 182 | 11.2/1320 |
| 400                                  | 400 | 7.1 | 71  | 11.2/2470 |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
| 100                                      | 100 | 5.3 | 183 | 11.2/334  |
| 200                                      | 200 | 5.8 | 185 | 11.2/678  |
| 400                                      | 400 | 7   | 187 | 11.2/1318 |
| 400                                      | 400 | 7.1 | 74  | 11.2/2469 |

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI