



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 15/09/2017

Spett.le
WEPA ITALIA s.r.l.
LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA
55010 CAPANNORI (LU)

Verbale n° **9658** Motore n° **5000013798** Matricola
Comm. n° **20170692** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8353-4PB80-Z N.ED1440306010001 KW.355 G.1488 V.400/690
A.610/355

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 50 Ampere, 1499 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0-0095	>1999
FASE V	0.0095	>1999
FASE W	0.0095	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1499**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1499**
DBC: **1499**
DBM: **1499**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI