

Modulo Richiesta Intervento

Cliente TERMOVALORIZZATORE S. VITTORE DEL LAZIO

Data Intervento prev. 15 e 16 ottobre 2013 Nr. Intervento 214.X.AI.128-13

Luogo di intervento Località Valle Porchio SAN VITTORE DEL LAZIO

Richiedente Sig. Dhima

Tecnico DMG Sig. Generani

Problematiche rilevate Indirizzo attuatori di campo
su interfaccia SIEMENS A2L 52

- Priorità
- Manutenzione straordinaria urgente
 - Manutenzione straordinaria
 - Manutenzione ordinaria
 - Contratto d'assistenza nr. _____

Materiali non richiesti

Data 11/10/2013

Firma 