

Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

Nominativo cliente: REM SRL

Codice Fiscale: 02240470605

Partita IVA: 02240470605

Indirizzo/Località:

CFT: D000QQ7

Telefono: 3480804814

In data odierna è stata eseguita la verifica del complesso di misura dell'energia installato presso l'indirizzo sopra indicato. L'esito della verifica ha evidenziato:

- misura regolare
- guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- guasto o anomalia all'orologio/calendario
- altro guasto o anomalia
- prelievi irregolari dalla rete e-distribuzione
- Display spento o illeggibile

**CE IN FASCIA F0, DATI SEGRETI, LETTURE NON  
 ATTENDIBILI - NON SI NOTANO MANOMISSIONI  
 IL CE NON INVIA I DATI RELATIVI ALLE LETTURE**

Eventuali provvedimenti conseguenti all'esito della verifica verranno comunicati dai competenti uffici di e-distribuzione.

Data 19/01/2022

**R.E.M. S.r.l.**  
 Firma del cliente per presa visione  
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

l'esito della verifica ha evidenziato la necessità di sostituire il gruppo di misura. Il Cliente autorizza la sostituzione del gruppo di misura.

Data 19/01/2022

**R.E.M. S.r.l.**  
 Firma del Cliente per presa visione  
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

(\*) o chi per lui è presente al sopralluogo

IL SOTTOSCRITTO .....

**SPAZIANI CARLO (TACE ADELE)**

- INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- PARENTE DELL'INTESTATARIO (grado di parentela .....
- PERSONA CHE USUFRUISCE DI FATTO DELLA FORNITURA
- ALTRA PERSONA (QUALIFICATASI COME **AMMINISTRATORE** .....

CONFERMA CHE GLI APPARECCHI DI MISURA:

- RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI
- RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI DA SIGILLI STABILMENTE FISSATI

DATA

**GGMMAA**  
190122

**R.E.M. S.r.l.**  
 Firma  
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
 C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

**Modello di rimozione/sostituzione del misuratore in opera**

Intervento per guasto (ticket GESI)

Attività di Gestione Utenza

Intestatario fornitura

REM S.R.L

ENELTEL/ POD

616351184

Indirizzo fornitura

V. FERRUCCIA S.N. PATRICA (FR)

**Dati misuratore Rimosso**

Codice Misuratore 15E3M5721 Matricola misuratore 00041169

Prelevata	Energia Attiva [kWh]	A1 157649	A2 45644	A3 66882
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 125664	R2+L 19523	R3+L 24352
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1-C 495	R2-C 358	R3-C 246
	Potenza [kW]	P1 40	P2 0	P3 0

Imnessa	Energia Attiva [kWh]	A1 32326	A2 22005	A3 26138
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L <del>380144</del>	R2+L 381	R3+L 404
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1+C 14145	R2+C 1066	R3+C 920
	Potenza [kW]	P1	P2	P3

**Dati misuratore Installato**

Codice Misuratore 20E9S5NL1 Matricola misuratore 00011789

Prelevata	Energia Attiva [kWh]	A1 0	A2 0	A3 0
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 0	R2+L 0	R3+L 0
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1-C 0	R2-C 0	R3-C 0
	Potenza [kW]	P1 0	P2 0	P3 0

Imnessa	Energia Attiva [kWh]	A1 0	A2 0	A3 0
	Energia Reattiva Induttiva [kvarh]	R1+L 0	R2+L 0	R3+L 0
	Energia Reattiva Capacitiva [kvarh]	R1+C 0	R2+C 0	R3+C 0
	Potenza [kW]	P1 0	P2 0	P3 0

Apponendo la Sua firma in calce alla presente, Lei conferma i dati e le letture del misuratore rimosso e dell'eventuale misuratore installato.

L'operatore

*[Signature]*

Data esecuzione

19-01-22

REM S.r.l. - Il Cliente  
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
 Tel. 0775.830146 - Fax 0775.839345  
 C.F./P. Iva 02004230042 - XCR1  
 CCIAA N. 138965 d-1/05/2002

Note operative:

VERTICA  
 13875990

20E9S5NL100011789

