

Patrica, 19/10/2023

Spett.le

R.E.M. S.r.L.

Via Ferruccia, 16/ A

03010 – PATRICA (FR)

Alla cort. Att.

Sig. Responsabile

Oggetto: RELAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL **SECONDO SEMESTRE ANNO 2023** DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PRESSO VS. CANTIERE STABILIMENTO ITALCHEMICAL DI FERENTINO.

Realizzazione di :

INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI **OTTOBRE 2023** PER LA MANUTENZIONE **ELETTRICA COMPLETA** DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT CON MESSA FUORI SERVIZIO DELLA STESSA

- Esecuzione delle seguenti operazioni di Manutenzione sullo Scomparto di Media Tensione :
 - Serraggio della Bulloneria
 - Pulizia del vano interno dello scomparto e del vano cabina
 - Controllo stato isolatori e teste dei cavi di Media Tensione
 - Controllo corretto funzionamento delle parti meccaniche dello scomparto di Media Tensione
 - Prove di funzionamento Pulsante di sgancio di emergenza


LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ESEGUITE SULLO
SCOMPARTO DI MEDIA TENSIONE HANNO DATO ESITO
POSITIVO

- Esecuzione delle seguenti operazioni di Manutenzione su Nr.1 Trasformatore in Resina :
 - Controllo corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza del Trasformatore
 - Pulizia del vano Trasformatore e del locale
 - Serraggio dei Cavi di Media e Bassa Tensione
 - Controllo dello stato delle teste di Media Tensione e degli isolatori sul Trasformatore

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ESEGUITE SUL TRASFORMATORE IN RESINA HANNO DATO ESITO POSITIVO

- Esecuzione delle seguenti operazioni di Manutenzione sul Quadro Elettrico di Bassa Tensione presente in Cabina :
 - Serraggio della bulloneria degli interruttori
 - Pulizia generale Quadro BT
 - Controllo visivo stato delle teste di Media Tensione e degli isolatori sul Trasformatore
 - Controllo presenza segni di usura visibili sugli interruttori di Bassa Tensione
 - Pulizia esterna generale del Quadro BT
 - Controllo dei valori elettrici di riferimento tramite la Centralina Esistente sul Trasformatore

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ESEGUITE SUL QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE HANNO DATO ESITO POSITIVO


ELETTROSTART S.R.L.
RESP. TECNICO COM.M.
(Gressi Gabriele)