

R



61830430978-9

REM SRL
VIA FERRUCCIA SN
03010 PATRICA FR

La seguente comunicazione è inviata come copia per conoscenza



Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo
IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.



Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo
IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Spett.le
AXPO ITALIA S.P.A.
VIA ENRICO ALBARETO 21
16153 GENOVA GE
Trasmessa tramite PEC
distributori.ee@pec.axpoitalia.biz

p.c.
REM SRL
VIA FERRUCCIA SN
03010 PATRICA FR

Oggetto: Verifica n. 13875990, relativa al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E61635118
Cliente: REM SRL
Ubicazione del punto di prelievo V FERRUCCIA SN 03010 PATRICA FR
Ricostruzione prelievi di energia elettrica e di potenza
Codice pratica: 324165492

Vi comunichiamo che a seguito di verifica, in data 19/01/2022, la scrivente società ha accertato l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo indicato in oggetto.

In particolare, con la verifica sopra indicata, è stato accertato che il contatore elettronico presentava un guasto al sistema di misura e non integrava i consumi di energia elettrica.

Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che l'anomalia ha avuto inizio il 01/08/2021 ed è stata rimossa, a seguito di intervento tecnico, il 19/01/2022. La presente rettifica e sostituisce integralmente la nostra precedente comunicazione prot. n° ED-16-02-2022-F0000872 del 16/02/2022.

La ricostruzione delle misure è relativa al/ai periodo/i:

- dal 01/08/2021 al 01/09/2021;

intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro contratto, ed è stata effettuata sulla base:

- dei periodi corrispondenti a quello ricostruito, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame ;

I quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato.

In relazione a quanto precede, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, senza che siano pervenute da parte vostra osservazioni, adeguatamente documentate, verranno rettificati i consumi per

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

il periodo dal 01/08/2021 al 01/09/2021 sulla base dei prelievi di energia/potenza ricostruiti, suddivisi per fascia.

In conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura, provvederemo, altresì, a:

- comunicare ai destinatari esterni i dati di misura rettificati relativi al vostro contratto per il periodo di vostra competenza.

Vi ricordiamo che è a vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione S.p.A., Numero Verde 803.500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrete inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione S.p.A., all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali saluti

e-distribuzione S.p.A.

Elenco dei documenti inviati in allegato:

Modello di verifica 13875990

Tabella di ricostruzione

Tabella di ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore

Cliente	REM SRL
Presca	V FERRUCCIA SN 03010 PATRICA FR
POD	IT001E61635118
Data Verifica	19/01/2022
Periodo recupero energia	Da: 01/08/2021 A: 19/01/2022

Riepilogo fatturazione servizio di trasporto

ENERGIA IN PRELIEVO

MESE	ENERGIA MISURATA (kWh)				POT kw	ENERGIA RICOSTRUITA (kWh)				POT kw	DIFFERENZA ENERGIA (kWh)				POT kw
	F1	F2	F3	TOT		F1	F2	F3	TOT		F1	F2	F3	TOT	
08/2021	2.379,6 31	577,788	729,941	3.687,3 60	56,77	4.445,6 65	1.124,4 91	1.758,5 48	7.328,7 04	28,57	2.066,0 34	546,703	1.028,6 07	3.641,3 44	-28,204
TOTALI	2.379,6 31	577,788	729,941	3.687,3 60		4.445,6 65	1.124,4 91	1.758,5 48	7.328,7 04		2.066,0 34	546,703	1.028,6 07	3.641,3 44	

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

Nominativo cliente: REM SRL

Codice Fiscale: 02240470605

Partita IVA: 02240470605

Indirizzo/Località:

CFT: D000QQ7

Telefono: 3480804814

In data odierna è stata eseguita la verifica del complesso di misura dell'energia installato presso l'indirizzo sopra indicato. L'esito della verifica ha evidenziato:

- misura regolare
- guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- guasto o anomalia all'orologio/calendario
- altro guasto o anomalia
- prelievi irregolari dalla rete e-distribuzione
- Display spento o illeggibile

CE IN FASCIA FD DATI SEGRECATI - LETTURE NON ATTENDIBILI - NON SI NOTANO MANOMISSIONI IL CE NON INVIA I DATI RELATIVI AUE LETTURE

Eventuali provvedimenti conseguenti all'esito della verifica verranno comunicati dai competenti uffici di e-distribuzione.

Data 19/01/22

R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
 Firma del Cliente per presa visione
 Tel. 0775.839345
 C.F. Iva 02240470605 SDI MSUXCR1
 CCIAA N° 138995 del 03.05.2002

L'esito della verifica ha evidenziato la necessità di sostituire il gruppo di misura. Il Cliente autorizza la sostituzione del gruppo di misura.

Data 19/01/22

R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
 Firma del Cliente
 Tel. 0775.839345
 C.F. Iva 02240470605 SDI MSUXCR1
 CCIAA N° 138995 del 03.05.2002

(*) o chi per lui è presente al sopralluogo

IL SOTTOSCRITTO SPAZZANI CARLO (PACE ADELE)

- INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- PARENTE DELL'INTESTATARIO (grado di parentela
- PERSONA CHE USUFRUISCE DI FATTO DELLA FORNITURA
- ALTRA PERSONA (QUALIFICATASI COME AMMINISTRATORE

CONFERMA CHE GLI APPARECCHI DI MISURA:

- RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI
- RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI DA SIGILLI STABILMENTE FISSATI

DATA 19/01/22

R.E.M. S.r.l.
 Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
 Tel. 0775.839345 - Fax 0775.839345
 C.F. Iva 02240470605 SDI MSUXCR1
 CCIAA N° 138995 del 03.05.2002

Area regionale DL - AREA REG. LAZIO
 Unità territoriale DL2D - UNITA' TERRI Unità esecutrice DL2DB1 - BLUE T

ID Verifica (idrd) 13875990
 Cod. Rintr.
 Codice POD: IT001E61635118
 Numero Cliente: 616351184
 PRESA: 6081525000083
 Codice Protocollo:
 Data Scadenza: 19/01/2023

Lavoro RVER Verifica complessi di misura

Data Richiesta: 19/01/2022 Verificatore Aggiunto:
 Verificatore Preposto: A527789 Codice SGQ:

Nominativo Cliente REM SRL E-mail:
 Codice Fiscale 02240470605 Partita IVA: 02240470605
 Indirizzo/Località: PATRICA FERRUCCIA SN

Tensione Fornitura: 380 Potenza Contrattuale (kW): 102.0 Stato Fornitura: ATT
 Codice Misuratore: 15E3M5721 Matricola misuratore: 00041169
 Codice Telegestione: Matricola costruttore:

Dati riduttori presenti in archivio documentale

TA - Primario: 125.0 TA - Secondario: 5.0 KA: 25.0 Costante KA*KV 25.0
 TV - Primario: 1 TV - Secondario: 1 KV: 1.0

Segnalazioni diagnostiche

Acquisizione misure all'inizio della Verifica

Flag Letture rilevabili: <input type="checkbox"/>				IMMISSIONE			
PRELIEVO	T1	T2	T3	T1	T2	T3	
Attiva + (kWh)	157624.000	45644.000	66882.000	32326.350	22005.650	26138.325	
Reattiva Q1 (kVArh)	125642.000	19523.000	24352.000	380.400	381.800	404.150	
Reattiva Q4 (kVArh)	495.000	358.000	246.000	14145.300	1066.750	920.500	
Potenza + (kW)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Dati riduttori rilevati in sede di Verifica

Flag dati rilevabili: SI
 TA - Primario: 125.0 TA - Secondario: 5.0 KA: 25.0 Costante KA*KV 25
 TV - Primario: TV - Secondario: KV:

Tabella Errori di misura rilevati nel corso della Verifica

Energia	Verso Energia	Metodo	Tipo Verifica	Errore %			
				Prova 1	Prova 2	Prova 3	Media
Attiva							
Reattiva							

Correnti			
Corrente test I1*:	128 A	Corrente test I2*:	131 A
Corrente test I3*:	143 A		
Tensione concatenate			
Tensione test V12*:	404 v	Tensione test V23*:	404 v
Tensione test V31*:	405 v		
Tensione di fase			
Tensione test E10*:	232 v	Tensione test E20*:	233 v
Tensione test V30*:	233 v		
Angolo di sfasamento Tensione/Corrente			
Angolo Sfasamento E10^I1*:	38 °	Angolo Sfasamento E20^I2*:	33 °
Angolo Sfasamento E30^I3*:	30 °		
Angolo di Sfasamento tra tensioni:			
Angolo Sfasamento E20^E02:	°	Angolo Sfasamento E20^E03:	°
Angolo Sfasamento E30^E01:	°		
Fattore di Distorsione			
Distorsione tot % corrente I1*:	3	Distorsione tot % corrente I2*:	3
Distorsione tot % corrente I3*:	3		
Distorsione tot % tensione V1:	1	Distorsione tot % tensione V2:	1
Distorsione tot % tensione V3:	1		

Temperatura ambiente*: 6 °C

Firma addetto preposto alle verifiche: Firma addetto alle verifiche aggiunto: _____

Strumenti utilizzati

Matricola Contatore Campione: 50030239

ESITO

Data/ora RVER: 19/01/2022 14:10

Esito Verifica: Anomalia

Codice Anomalia: A011 / A020 / /

Codice Manomissione: / / /

Descrizione Anomalie e/o prelievi irregolari: A011-Orologio disallineato, A020-Circuito misura guasto/interrotto,

Provvedimenti richiesti

Provvedimenti Richiesti: Nessuna azione richiesta

Provvedimenti adottati

Nota Provvedimenti adottati:

Consenso cambio misuratore: Ripristino misura in fase di verifica: SiVerbale consegnato:

In data odierna è stata eseguita la verifica del complesso di misura dell'energia installato presso l'indirizzo sopra indicato. L'esito della verifica ha evidenziato:

- misura regolare
- guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente
- guasto o anomalia all'orologio/calendario
- altro guasto o anomalia
- prelievi irregolari dalla rete e-distribuzione

Eventuali provvedimenti e/o ricostruzioni dei consumi e dei prelievi di potenza conseguenti all'esito della verifica verranno comunicati dai competenti uffici di e-distribuzione.

Firma del Cliente (*) per presa visione

Data 19/01/2022

l'esito della verifica ha evidenziato la necessità di sostituire il gruppo di misura. Il Cliente autorizza la sostituzione del gruppo di misura.

Firma del Cliente (*) per presa visione

Data 19/01/2022 15:44

(*) o chi per lui è presente al sopralluogo

IL SOTTOSCRITTO Pace Adele

- INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- PARENTE DELL'INTESTATARIO (grado di parentela)
- PERSONA CHE USUFRUISCE DI FATTO DELLA FORNITURA
- ALTRA PERSONA (QUALIFICATASI COME)

CONFERMA CHE GLI APPARECCHI DI MISURA:

- RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI
- RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI DA SIGILLI STABILMENTE FISSATI

DATA 19/01/2022 15:43

FIRMA