

R



61830265763-0

25/02

REM SRL
VIA FERRUCCIA SN
03010 PATRICA FR

La seguente comunicazione è inviata come copia per conoscenza



Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo
IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.



Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo
IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Spett.le
AXPO ITALIA S.P.A.
VIA ENRICO ALBARETO 21
16153 GENOVA GE
Trasmessa tramite PEC
distributori.ee@pec.axpoitalia.biz

p.c.
REM SRL
VIA FERRUCCIA SN
03010 PATRICA FR

Oggetto: Verifica n. 13875990, relativa al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD
IT001E61635118
Cliente: REM SRL
Ubicazione del punto di prelievo V FERRUCCIA SN 03010 PATRICA FR
Ricostruzione prelievi di energia elettrica e di potenza
Codice pratica: 322269572

Vi comunichiamo che a seguito di verifica, in data 19/01/2022, la scrivente società ha accertato l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo indicato in oggetto.

In particolare, con la verifica sopra indicata, è stato accertato che il contatore elettronico presentava un guasto al sistema di misura e non integrava i consumi di energia elettrica.

Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che l'anomalia ha avuto inizio il 01/08/2021 ed è stata rimossa, a seguito di intervento tecnico, il 19/01/2022.

La ricostruzione delle misure è relativa al/ai periodo/i:

- dal 01/08/2021 al 01/09/2021;

intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro contratto, ed è stata effettuata sulla base:

- dei periodi corrispondenti a quello ricostruito, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame ;
- -;

I quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato.

In relazione a quanto precede, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, senza che siano pervenute da parte vostra osservazioni, adeguatamente documentate, verranno rettificati i consumi per

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 37001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo
IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

il periodo dal 01/08/2021 al 01/09/2021 sulla base dei prelievi di energia/potenza ricostruiti, suddivisi per fascia.

In conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura, provvederemo, altresì, a:

- comunicare ai destinatari esterni i dati di misura rettificati relativi al vostro contratto per il periodo di vostra competenza.

Vi ricordiamo che è a vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione S.p.A., Numero Verde 803.500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrete inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione S.p.A., all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali saluti

e-distribuzione S.p.A.

Elenco dei documenti inviati in allegato:
Modello di verifica 13875990
Tabella di ricostruzione

Tabella di ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore

Cliente	REM SRL
Presa	V FERRUCCIA SN 03010 PATRICA FR
POD	IT001E61635118
Data Verifica	19/01/2022
Periodo recupero energia	Da: 01/08/2021 A: 19/01/2022

Riepilogo fatturazione servizio di trasporto

ENERGIA IN PRELIEVO

MESE	ENERGIA MISURATA (kWh)				POT kw	ENERGIA RICOSTRUITA (kWh)				POT kw	DIFFERENZA ENERGIA (kWh)				POT kw
	F1	F2	F3	TOT		F1	F2	F3	TOT		F1	F2	F3	TOT	
08/2021	2.379,6 31	577,788	729,941	3.687,3 60	56,77	4.129,6 13	1.129,6 93	1.602,7 14	6.862,0 20	17,07	1.749,9 82	551,905	872,773	3.174,6 60	-39.704
TOTALI	2.379,6 31	577,788	729,941	3.687,3 60		4.129,6 13	1.129,6 93	1.602,7 14	6.862,0 20		1.749,9 82	551,905	872,773	3.174,6 60	

Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

ID Verifica (idrda) 13875990

Cod. Rintr.

Codice POD: IT001E61635118

Numero Cliente: 616351184

PRESA: 6081525000083

Lavoro RVER

Verifica complessi di misura

Tipo Richiesta: ENEL Verifica originata da s Motivo Richiesta: 022 Guasto o anomalia co Codice Protocollo:

Data richiesta: 19/01/2022 01:52:47

Data emissione: 19/01/2022 01:52:38

Data scadenza:

Verificatore Preposto: A527789

Verificatore Aggiunto:

Codice SGQ:

Arrivo previsto sul cantiere:

Durata prevista:

Fascia oraria esecuzione da:

Fascia oraria esecuzione a:

Nominativo cliente: REM SRL

Codice Fiscale: 02240470605

Partita IVA: 02240470605

Indirizzo/Località:

CFT: D000QQ7

Telefono: 3480804814

Cod AUI:

Tensione fornitura (V): 380

Potenza contrattuale (kW): 102.00

Stato fornitura: ATT

Classe merceologica: 362

Flag Stagionale Ricorrente: NO

Autoproduttore:

Codice misuratore: 15E3M5721

Matricola misuratore: 00041169

Tipo CE: CEN

Apparato di cura: NO

Posizione misuratore: Non conosciuta

Codice Telegestione:

Utilizzo Misuratore:

Verso energia: B

Punto reale complesso:

N. GSM/PSTN:

Matricola costruttore:

Matricola di Targa:

Letture a sistema

PRELIEVO	T1	T2	T3
Attiva + (kWh)	274875.0	49700.0	397477.0
Reattiva Q1 (kVarh)	130687.0	22967.0	183863.0
Reattiva Q4 (kVarh)	495.0	358.0	1099.35
Potenza + (kW)	14.0	6.0	4.0

IMMISSIONE	T1	T2	T3
Attiva - (kWh)	35683.0	24338.0	89070.0
Reattiva Q3 (kVarh)	0.0	0.0	0.0
Reattiva Q2 (kVarh)	0.0	0.0	0.0
Potenza - (kW)	0.0	0.0	0.0

Verifica riduttori

TA - Primario: 125

TA - Secondario: 5

KA: 25.0

Kapi: 125

Kasi: 5

Tensione misura: 380

Costante Sommatoria

Potenza a sistema:

Costante energia a sistema:

Costante potenza a sistema:

Costante Sommatoria

Potenza rilevata: 0.000

Costante energia rilevata:

Costante potenza rilevata:

Note di FOUR:

Note per il tecnico:

CASE 12313648 POD IT001E61635118 PER RECUPERO TG TL

Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

Check dati anagrafici della fornitura*: ☒ OK Check riscontro sigilli*: ☐ SI Utilizzatore individuato*: ☒ OK Verifica eseguita in presenza del Cliente*: ☐ SIMisuratore escluso per avaria (by-pass)*: ☐Check misuratore(dati interni misuratore)*: ☒ OK

Codice misuratore*: 15E3M5721

Matr.misuratore*: 00041169

Check posizione misuratore*: ☐

Verifica posizione misuratore*: Accessibile dall'esterno

Flag Data/ora misuratore rilevabile*: OK

Data Ora Misuratore*: 19/01/2022 00:00:00

Data Ora Corrente*: 19/01/2022 14:00:17

Differenza(min.): 840

Acquisizione misure prima della Verifica

Flag Letture rilevabili*: ☒ SI

PRELIEVO	T1	T2	T3	IMMISSIONE	T1	T2	T3
Attiva +* (kWh)	157624.000	45644.000	66882.000	Attiva -* (kWh)			
Reattiva Q1* (kVAh)	125642.000	19523.000	24352.000	Reattiva Q3 (kVAh)			
Reattiva Q4 (kVAh)	495.000	358.000	246.000	Reattiva Q2* (kVAh)			
Potenza +* (kW)	0.000	0.000	0.000	Potenza -* (kW)			

Verifica riduttori

Flag dati rilevabili*: ☒ OK

Check Riduttori*: STR

Kapi*: 125

Kasi*: 5

TA - Primario*: 125

TA - Secondario*: 5

KA*: 25.0

Tensione fornitura*: 380

Costante Sommatrice

Potenza a sistema:

Potenza rilevata: 0.000

Costante energia a sistema: 25.0

Costante energia rilevata: 25.0

Costante potenza a sistema: 25.0

Costante potenza rilevata: 25.0

Correnti

Corrente test I1*: 128.0 A

Corrente test I2*: 131.0 A

Corrente test I3*: 143.0 A

Tensione concatenate

Tensione test V12*: 404.0 V

Tensione test V23*: 404.0 V

Tensione test V31*: 405.0 V

Tensione di fase

Tensione test E10*: 232.0 V

Tensione test E20*: 233.0 V

Tensione test E30*: 233.0 V

Angolo di sfasamento Tensione/Corrente

Angolo Sfasamento E10^I1*: 38 °

Angolo Sfasamento E20^I2*: 33 °

Angolo Sfasamento E30^I3*: 30 °

Angolo di Sfasamento tra tensioni

Angolo Sfasamento E10^E02: °

Angolo Sfasamento E20^E03: °

Angolo Sfasamento E30^E01: °

Potenze

P. attiva fase R: 80.0 W

P. attiva fase S: 86.0 W

P. attiva fase T: 78.0 W

P. attiva tot.: 244.0 W

P. reattiva fase R: 23.0 VAR

P. reattiva fase S: 3.0 VAR

P. reattiva fase T: 28.0 VAR

P. reattiva tot.: 54.0 VAR

P. apparente fase R: 31.0 VA

P. apparente fase S: 30.0 VA

P. apparente fase T: 30.0 VA

P. apparente tot.: 91.0 VA

Fattore di Distorsione

Distorsione tot % corrente I1*: 3

Distorsione tot % corrente I2*: 3

Distorsione tot % corrente I3*: 3

Distorsione tot % tensione V1: 1

Distorsione tot % tensione V2: 1

Distorsione tot % tensione V3: 1

Temperatura

Temperatura ambiente*: 6 °C

Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

Tabella Errori per verifica a carico reale*

Flag Prova Eseguitibile*: ☐ NO

Energia	Verso Energia	Condizioni di carico				Metodo	Tipo Verifica	Errore %			
		I(A)	cosφ/senφ	I _{max} Contatore	I _{max} %			Prova 1	Prova 2	Prova 3	Media
Attiva											
Reattiva											

* Verifica a carico fittizio e/o reale regolabile se $I < 5\% I_n$ e/o $I_{dist} > 40\%$ e/o $V_{dist} > 10\%$

* Per verifica eseguita a carico fittizio e/o regolabile deve essere utilizzata la tabella presente sul MOVE A.

Data e ora inizio
verifica strumentale*: 19/01/2022 14:00:27Data e ora fine
verifica strumentale*: 19/01/2022 14:00:27

Marcia a Vuoto: 1 Regolare

Carico Avviamento: 0 Non eseguita

Integrazione Energia: Non eseguita

Controlli

Controllo Inserzione misuratore e senso ciclico*: 1 Regolare

Controllo Globale C.D.M.*: 2 Eseguito controllo

Strumenti Utilizzati

Matricola Contatore 1: 50030239

Cod. GESAD 1: 300157561

Matricola Contatore 2:

Cod. GESAD 2:

Note Strumenti Impiegati*: Zera MT310 cli il 15/09/20

ESITO

Data/ora RVER: 19/01/2022 14:00:27

Causale Insuccesso:

Utilizzato modello MO.VE.A:

Esito Verifica: 1 Presenza anomalie

Misura Regolare: NO

Utilizzato modello MO.VE.R:

Codice Anomalia: A011 / A020 / /

Codice Manomissione: / / /

Numero Verbale Verifica:

Forza Pubblica: NO

Descrizione Anomalie e/o prelievi irregolari:

A011-Orologio disallineato, A020-Circuito misura guasto/Interrotto, CE sostituito contestualmente a Verifica x guasto

Provvedimenti richiesti

Provvedimenti Richiesti: Nessuna azione richiesta

Provvedimenti adottati

Oggetto repertato:	Codice busta per repertazione:	Descrizione oggetto repertato:
Oggetto repertato:	Codice busta per repertazione:	Descrizione oggetto repertato:

Nota Provvedimenti adottati:

Consenso cambio misuratore: SI

Ripristino misura in fase di verifica: SI

Verbale consegnato: NO

Sostituzione immediata misuratore: NO

Distacco immediato misuratore: NO

Firma Verificatore Preposto:

Firma Verificatore Aggiunto:

Area DL

UT 2D

Unità esecutrice B1

Nominativo cliente: REM SRL

Codice Fiscale: 02240470605

Partita IVA: 02240470605

Indirizzo/Località:

CFT: D000QQ7

Telefono: 3480804814

In data odierna è stata eseguita la verifica del complesso di misura dell'energia installato presso l'indirizzo sopra indicato. L'esito della verifica ha evidenziato:

☐ NO misura regolare☐ SI guasto o anomalia al misuratore che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente☐ NO guasto o anomalia ai riduttori di misura che impedisce la corretta registrazione dei consumi a causa di limiti di tolleranza oltre i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente☐ SI guasto o anomalia all'orologio/calendario☐ SI altro guasto o anomalia☐ NO Display spento o illeggibile☐ NO prelievi irregolari dalla rete e-distribuzione

Eventuali provvedimenti conseguenti all'esito della verifica verranno comunicati dai competenti uffici di e-distribuzione.

Firma del Cliente (*) per presa visione

Data __/__/____

[] L'esito della verifica ha evidenziato la necessità di sostituire il gruppo di misura. Il Cliente autorizza la sostituzione del gruppo di misura.

Firma del Cliente (*) per presa visione

Data __/__/____

(*) o chi per lui è presente al sopralluogo

IL SOTTOSCRITTO

☐ INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA☐ PARENTE DELL'INTESTATARIO (grado di parentela)☐ PERSONA CHE USUFRUISCE DI FATTO DELLA FORNITURA☐ ALTRA PERSONA (QUALIFICATASI COME)

CONFERMA CHE GLI APPARECCHI DI MISURA:

☐ RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI☐ RISULTANO INTEGRI E BLOCCATI DA SIGILLI STABILMENTE FISSATI

DATA

G G M M A A
[][][][][][]

FIRMA

