

cod. 648

NOME CLIENTE: Rincar Services INDIRIZZO: Off Rincar

CONTROLLATO DA: PEDRO CARRO

DITTA:

RINCAR SERVICES SRL - VIA MORELLENSE KM 5 SNC - PATRICA - FR

MARCA CARRELLO: OM

MOD. XE25

MATR.: F14024W00326

ORE: 5920

DATA CONTROLLO	Metodo di controllo		ESITO			OSSERVAZIONI-COMMENTI
	MANUALE	VISIVO	POS	NEG	NON PRESENTE	
CLAXON	X	X	X			
COMMUTATORE A CHIAVE		X	X			
LAMPEGGIANTE		X	X			
AVVISAT. ACUS. DI RETROMA.	X	X	X			
FRENO DI SERVIZIO	X	X	X			
FRENO STAZIONAMENTO	X	X	X			
TETTUCCIO		X	X			
RETE PROTEZIONE SE NECESSARIA						VERO CABINA
PROTEZIONE LEVE SE NECESSARIA						
TARGHETTE CARRELLO		X	X			
MICRO PRESENZA UOMO		X	X			
MICRO TIMONE						
DISINNESTO RAPIDO BATTERIE		X	X			MANIGLIA PULSANTE
GANCIO COFANO		X	X			CHIUSURA / APERTURA
CONTROLLO RUOTE ANT		X	X			SERRAGGIO BULLONI
CONTROLLO RUOTE POST		X	X			SERRAGGIO BULLONI
IMPIANTO IDRAULICO		X	X			
MANIGLIA SALITA		X	X			
SPECCHIETTO RETROVISORE		X	X			
MANUALE USO E MANUTENZ.		X	X			
KIT ADESIVI		X	X			
POMELLO STERZO		X	X			
FERMI FORCHE		X	X			
CINTURE DI SICUREZZA		X	X			
GANCI FISSAGGIO BATTERIE		X	X			
TARGHETTA ATTREZZATURA						
MANUALE ATTREZZATURA						
ARRESTO EMERG. TIMONE TRANSP.						

MISURAZIONE CATENE

PASSI 12,70 = 1/2" 15,875 = 5/8" 19,05 = 3/4" 25,40 = 1" 31,75 = 1 1/4" 38,10 = 1 1/2"

Tipo Catena interna ☐ 2x2 ☐ 4x4 ☒ 6x6 ☐ 8x8 ☐ 2x3 ☐ 3x4 ☐ 4x6

esterna ☐ 2x2 ☒ 4x4 ☐ 6x6 ☐ 8x8 ☐ 2x3 ☐ 3x4 ☐ 4x6

interna Ø Perno 152 Lung. Perno 685 Alt. Piastre 228 Spessore Piastre 39

esterna Ø Perno 870 Lung. Perno 58 Alt. Piastre 2470 Spessore Piastre 11

interna N. 3 sezioni L = 10 x P


esterna N. 3 sezioni L = 10 x P

P1 = mm _____ P2 = mm _____

P1 = mm _____ P2 = mm _____


L = Lunghezza catena P = Passo catena $L / 10 \times P - 1 < 0,003$

MISURAZIONE FORCHE



Stato di usura forche (A + B)

BUONO ☒ DA SOSTITUIRE ☐



Stato di usura agganci (C)

BUONO ☒ DA SOSTITUIRE ☐

MISURA CATENA

MONTANTE LATERALE	CILINDRO CENTRALE	TOTALE
MM <u>5000</u>	MM <u>1500</u>	MM <u>6500</u>

TIPO CATENA _____ L = min 30 x P

Esito: Stato di usura

Allungamento rilevato

interna BUONO ☒ SUFFICIENTE ☐ DA SOSTITUIRE ☐

esterna BUONO ☒ SUFFICIENTE ☐ DA SOSTITUIRE ☐

BUONA tolleranza 1,5%

SUFFICIENTE tolleranza 2%

DA SOSTITUIRE tolleranza 3%

TECNICO:

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

CLIENTE:

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE