



CERTIFICATO N. 581192
11.01.19
R.E.M. S.r.l.

Cliente	Ordine	0553 del 27.11.18
Tipo/Disegno	Matricola	3687
Velocità max. (r.p.m)	Senso di rotazione	Destro e sinistro
Posizione di lavoro	Tipo di lubrificazione	Grasso
Tipo attacco utensile	Tipo refrigerante motore	Acqua


CONTROLLO FINALE

	Valori prescritti			Valori rilevati
Run-out radiale	A ≤ 0,004 mm			0,005 mm
Run-out assiale	B ≤ 0,002 mm			mm
Run-out misurato a 300 mm	C ≤ 0,025 mm			mm
Temperatura	T1			22,6 °C
Temperatura	T2			22,1 °C
Sonda termica motore	KTY	570 Ω	KTY2	Ω
Sonda termica cuscinetti	PT100			Ω
Livello vibrazione anteriore				0,8 mm/sec
Livello di vibrazione posteriore				0,8 mm/sec
Forza di trattenimento utensile				daN
Quota pinza avanti				mm
Quota pinza indietro senza utensile				mm
Valore sensore analogico pinza aperta				V
Valore sensore analogico utensile agganciato				V
Valore sensore analogico senza utensile				V
Spostamento assiale albero in fase di cambio utensile				mm

PROVE ESEGUITE

Controllo funzionale di tenuta circuito refrigerante motore	(8 ore a 6 bar)
Controllo funzionale aria di tenuta	(0,8 bar all'entrata del mandrino)
Controllo funzionale pistone cambio utensile	(minimo 100 cicli)
Controllo taratura ruota fonica	(secondo direttive)
Motore: resistenza fasi / rigidità / surge/ isolamento	MACCHINA RISATTI H4-M5 9
	OK
	OK

NOTE :
FIRMA
SMZ Italia s.r.l.

Revisione di mandrini ed elettromandrini di tutte le marche

 Via Brandizzo, 184 / 186 - 10088 Volpiano (TO) - Italy - Tel. +39 011 995 35 34 - Fax +39 011 995 35 50
 smz@smzitalia.com - www.smzitalia.com