

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 2018/0520

DATA 22/09/2018

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FOR

Via VILLA Città PIEDIMONTE SAN GERMANO

intervento richiesto da RAFFAEL TUDINO

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>22/09/18</u>	<u>07:00</u>	<u>08:00</u>	<u>15min</u>	<u>15:00</u>	<u>16:15</u>				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

controlli elettrici statici: pia. motore e controllo dello stato di
usura delle spazzole e collection del motore e delle diode del sistema

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 29/10/18

Firma R. Tudino

Nome e Cognome Raffaello Tudino

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

PIEDIMONTE SAN GERMANO

PIEDIMONTE SAN GERMANO



RAPPORTINI
INTERVENTI

ARIA 0640

IA n. 1389995

2019/0640

INTERVENI

DATA 02/09/2019

SPETT.LE.....



Via VALLE PORCHIO

Città SAN VITTORIA

intervento richiesto da ROBERTO TILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA.....

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
02/09/2019	9:00	9:50	15 min	17:30	18:30	8	1		T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ALLINEAMENTO E INILLO BIANCHIATURA SU ROTORE
RICERCO TUBI LINEA 1

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 02/09/2019

Firma


Roberto Tillozzi

Nome e Cognome ROBERTO TILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LRI ANGELO

CASCHERA DANILO



R.E.M. s.r.l.

2019/0530

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 03/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACCA

Via VALLE PORCHIO Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO NICLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
03/09/2019	8:15	8:50	15 min	17:00	18:00	-			71

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

BILANCIATURA VENTILATORE DEL MOTORE RICCIOLO FIM

DELLA LINEA 1, ED ANALISI VIBRAZIONALI

ANALISI VIBRAZIONALI DEL MOTORI ESAUSTORI OG3 E OG4

DELLA LINEA 2

SOSTITUZIONE MATERIALE

SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO

ED IL PARASTUPE DEL VENTILATORE DEL MOTORE RICCIOLO FIM LINEA

PERCINETTI DEL SUPPORTO GRAVEMENTE DANNEGGIATI

SARABRANZI USURATO

FIRMA DEL CLIENTE

Data 03/09/2019

Firma

Roberto Niclozzi


Nome e Cognome

ROBERTO NICLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LISI ANGELO

GERARDI DANIELA



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

COM 2019-0640

INTERVENTO N° 17/09/2019

DATA 17/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACEA AMBIENTE LLC3

Via PADURA

Città SAN VITTORE

Intervento richiesto da ROBERTO M/10771

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
17/09/2019	10:00	11:00	1	17:00	18:00				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- Controlla Allineamento Motore del Ventilatore di Ricircolo LINEA 3
- Controllo ANALISI DELLE VIBRAZIONI, SU MOTORE E VENTILATORE DI RICIRCOLO LINEA 3.
- EQUILIBRATURA VENTILATORE DI RICIRCOLO LINEA 3.

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 17/09/2019


Firma

Nome e Cognome ANTONIO GIANNANDREA

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANGELO LISI

JACOPO QUATRECCHI



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

0011 2019-0640

INTERVENTO N°

18/09/2019

DATA

18/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE

ACIA AMBIENTE LIL 3

Via

PADURA

Città

SAN VITTORE

Intervento richiesto da

ROBERTO

MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
18/09/2019	8:00	9:00	45'	16:45	17:30				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ANALISI SUE VIBRAZIONI SU MOTORI E VENTILATORI ESTERIORI 43-44; POMPA PIZZIGALDO; COMPRESSORE B; CONDENSATORI MOTORI E VENTILATORI A-B-C; POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA (A); MOTORE AREA PRIMARIA; MOTORE AREA SECONDARIA (LINEA 3)

MOTORE E VENTILATORE AREA PRIMARIA; MOTORE E VENTILATORE AREA SECONDARIA; POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA A LINEA 1)

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data

18/09/2019

Firma

Roberto Millozzi


Nome e Cognome

ROBERTO MILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANGELO LICI

SAATCHI QUATTROCCCHI



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 2019/0610

DATA 19/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACIA AMBIENTE ULR

Via PADURA

Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO F.lliuzzi

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
19/09/2019	08:00	08:00	1h	17:30	18:15				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ANALISI DELLE VIBRAZIONI SU MOTORI E VENTILATORI:
ESHAUSTORI O43 E O44 DELLA LINEA 1 E LINEA 2,
COMPRESSORE A LINEA 3, POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIA LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3,
POMPA PORTO CALDA LINEA 1 LINEA 2, CIRCOLO FILI LINEA 2, CONDENSATORE
A-B-C LINEA 2, POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA LINEA 2,
MOTORI ARIA PRIMARIA E SECONDARIA LINEA 2

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 19/09/2019

Firma


Roberto F.lliuzzi

Nome e Cognome ROBERTO F.lliuzzi

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ACIA AMBIENTE

PASCHETTI DANIELA



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°.....

DATA 6-9-2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE

FCA

Via.....

Città

AVELLINO

intervento richiesto da.....

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA.....

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
6-9-2019	7:00	9:00	1	19:30		8+2.5	1		Ti
7-9-2019	8:00		/	17:00	19:00	8+	2		Ti

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

OP. 190

DICATO 190 KM x 2

OK neg.

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE


Data.....

Firma.....

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANTONIO C.
AUREA T.
MARIO R.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

20190596

INTERVENTO N° 05/09/2019

DATA 05/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE LA FER DI FRANCESCO ANGELI GIORGIO

Via MARCO CONRADI N°36/O 0500 PERMI Città TERM

Intervento richiesto da FRANCESCO ANGELI GIORGIO

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
05/09/2019	05:00	07:00	1/2	04:30	03:00			170KM	T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ALLINEAMENTO DI MOTORI E RIDUZIONI DELLE MACCHINE:
AK 504; AK 507; AK 514; AK 515

CANTIERI B. E.F.

DOBLO VECCHIO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE


Data 05/09/2019 Firma

Nome e Cognome GIORGIO FRANCESCO ANGELI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

151 ANGELO

CASCIONE BORGOLO



R.E.M. s.r.l.

2019/0591

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 03/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE. ACCIA

Via VALLE BORGHILO

Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO MULLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
03/09/2019	8:15	8:50	15 min	17:00	18:00	-	-	-	71

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

BILANCIATURA VENTILATORE DEL MOTORE RIGERCO EMI
DELLA LINEA 1, ED ANALISI VIBRAZIONALI

ANALISI VIBRAZIONALI DEL MOTORE ESAGUSTORI OL3 E OL4
DELLA LINEA 2

OK REG

SOSTITUZIONE MATERIALE SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO

ED IL PARANTURCO DEL VENTILATORE DEL MOTORE RIGERCO EMI LINEA
CUFFI E IL SUPPORTO GRAVEMENTE DANNEGGIATI
SOSTITUITI USANDO

FIRMA DEL CLIENTE

Data 03/09/2019

Firma

Roberto Mollozzi


Nome e Cognome

ROBERTO MULLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

USI ANGELO

CAPOREDA DALLIO



R.E.M. s.r.l.

2019/0581

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 02/05/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACEA

Via VALLE PORCHIO

Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO TULLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
02/05/2019	8:00	8:50	15 min	17:30	18:30				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ALLINEAMENTO E INNEO BIANCHIATURA SU MOTORE
RISCOCO TONI ALBERI

OK tragg

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 02/05/2019

Firma

Roberto Tulliozzi


Nome e Cognome

ROBERTO TULLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LUIGI ANGELO

CASCIARA D'AMER



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N.º.....

DATA 5-7-2024

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE COPIA - SPEDIZIONE ASSISTENTE REDAZIONE

Via..... Città.....

intervento richiesto da.

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ **GUASTO**

MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA.

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

[illegible]

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Wash. State Univ. Pullman, W. 5/29/44. Aug 4
10/15/45. 5/10/47. 3

SOSTITUZIONE MATERIALE


FIRMA DEL CLIENTE

Data.....Firma.

Nome e Cognome.

Fiat Group Automobiles S.p.A.
Manufacturing - Cassino Plant
Press Shop & Dies - Cold Champing
Ingegneria di Produzione

INTERVENTO EFFETTUATO DA:



COMPONENTI PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

TEL. 06 91 05 508 r.a. FAX 06 91 8020 29 Pomezia - Roma
www.tesfluid.com - tesfluid.com@tesfluid.com

RAPPORTINI

USIR

COMM

2019/0538

n. 1389995

INTERVEN

SPETT.LE

Via

intervento rich

ATA

2019/0538



MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☒ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

NOTIFICAZIONE SW PER IL CICLO

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
16/09/2019	1300	1830	/					550	
17/09/2019		0800	1h	1830					
18/09/2019		0800	1h	1800					
19/09/2019		0800	1h	1900					
20/09/2019		0800	1h	1900					

Allo Gubbe

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

SOSTITUZIONE CPU PLC, SOSTITUZIONE HMI, IN ITALIA SW
PLC E HMI - PROVE DI FUNZIONAMENTO CON SW
PROVA

OK
neg. h

SOSTITUZIONE MATERIALE


IRMA DEL CLIENTE

data

Firma

ome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 2019/0538

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE LANA S.p.A.

2019/0538

Via Città LECCE

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

RUOTA SINGOLA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
08/07/2019	1500	2000						550	
09/07/2019		0800	1h	1500					
10/07/2019									Alfa Giulio

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Capria 2019 0538

Controllo con camera di video del tonnellaggio per
travaso tonnellaggio ininteriore a livello di
effettivo risorgimento ordinamento. Effettuato
tonnellaggio di livello di lavoro

SOSTITUZIONE MATERIALE

ok neg.
ore 0

FIRMA DEL CLIENTE


Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

.....

.....



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 19-9-2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FC4

Via Città AVELLINO

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
19-9-2019	7.00	8.45	1/2	18.30	20.30			4	9

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

-RITIRO MATERIALE CANTIERE- SISTEMAZIONE FC SU
120.11 - COLLAUDO FUNZIONALE OP 20

SOSTITUZIONE MATERIALE


FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

AUTORELLI B.
AUTORELLI C.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°.....

DATA 30.9.2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITALCHEMICAL

Via..... Città FERRERO

intervento richiesto da.....

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA.....

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>30-9-2019</u>	<u>16:30</u>	<u>16:40</u>		<u>15:40</u>	<u>16:00</u>				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

CONTROLO ELETTRICO SU POMPA RAFFRESCAMENTO IMPIANTO
PAC E RICOMPLETAMENTO DELLA STESSA CON COLLAUDO
POSITIVO

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 30/9/2019 Firma [Firma]

Nome e Cognome.....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANTONIO C.

R.E.M.

S.R.L.

Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 Fax 0775 839345

E-mail info@rem-mot

INTERVENTO N.

DATA

16/09/2019

LUOGO DELL'INTERVENTO

Spett.le FMA - PRATOLA SERRA (AV)

Via

C.A.P.

Tel.

FAX

Intervento richiesto da:

MOTIVO DELL'INTERVENTO

Guaston X Messa in servizio

Altro

Anomalia segnalata dal Cliente

Tipo di apparecchio

Matricola

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

Data	Partenza	Arrivo	Pausa	Fine lavoro	Arrivo in sede	Totale ore lavoro	Totale ore viaggio
16 09 19	08:30	09:00	30 min	14:30	16:30	05:00	4

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Intervento su OP20 albero motore (commessa 2019 0235)
sostituzione del cavo a spirale del braccio 1

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data

Firma

Nome e Cognome

BASILISCO A.
TIBERIA A.

INTERVENTO EFFETTUATO

R.E.M.

S.R.L.

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 Fax 0775 839345 E-mail info@rem-mot

INTERVENTO N.

DATA

09/09/2019

LUOGO DELL'INTERVENTO

Spett.le FMA - PRATOLA SERRA (AV)

Via

C.A.P.

Intervento richiesto da:

MOTIVO DELL'INTERVENTO

Guasto Messa in servizio X Altro

Anomalia segnalata dal Cliente

Tipo di apparecchio

Matricola

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

Data	Partenza	Arrivo	Pausa	Fine	Arrivo in	Totale ore	Totale ore
09_09_19	07:00	09:00	30 min	18:30		09:00	2
10_09_19	07:45	08:00	30 min	18:30		10:00	
11_09_19	07:45	08:00	30 min	18:30		09:30	
12_09_19	07:45	08:00	30 min	18:00	20:00	09:30	2

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Corsi di formazione al personale FCA (solo giorno 09/09/2019) + Assistenza alla produzione per retrofit OP120 (commessa 2019 0212)

*tappa alla Proma di Caserta per caricare n. 4 celle di carico

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

INTERVENTO EFFETTUATO

Data

Firma

Nome e Cognome

BASILISCO A.