



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/11/2018

Spett.le

SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA

Viale A.Borletti 61/63

20011 CORBETTA

(MI)

Verbale n° 10017

Motore n° 5000013356

Matricola 2088

Comm. n° 20160872

Specifiche: MOTORE EUROMOTORI IL180L4 B3 PTC N.2088 KW.22 G.1470 V.500 A.39,4

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6311 /C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 500 Volt, 14 Ampere, 1490 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro: OK

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO10816-3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1490

DBC: 1490

DBM: 1490

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI