



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/10/2018

Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.

S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE

81037 SESSA AURUNCA

(CE)

Verbale n° 9994

Motore n° 5000011673

Matricola N.1558/90/1

Comm. n° 20180631

Specifiche: MOTORE SICME 2F132S2 N.1558/90/1 KW.26 GIRI 2550 V.400 A.75 Ve.110 Ae.6,4

KW.26

Cuscinetto L.C.: NJ309 ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 63082RS/C3

IL MOTORE MONTA COME PROTEZIONI LE KLIXON
COLLAUDO CON CARICO DI 35A

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,3	13

Temperatura collaudo: 11°

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >2000

Eccitazione: >2000

Armat.: >2000

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 319P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5)x25x40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.:

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 6

DBM: 10

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2615

DBC: 2615

DBM: 2615

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,6	86	6,4/650
	200	2,7	91	6,4/1290
	400	3,5	91	6,4/2615

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,6	86	6,4/650
	200	2,7	91	6,4/1290
	400	3,5	91	6,4/2615

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK BUONO

Firma Collaudatore
GERARDO LISI