



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/10/2018

Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.

S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE

81037 SESSA AURUNCA

(CE)

Verbale n° 9995

Motore n° 5000014237

Matricola

Comm. n° 20180633

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GL5112-0GF40-6JU7-Z N.ECD93447901001 KW.7 G.3190MAX V.400
A.20,5 Ve.310 Ae.0,7

Cuscinetto L.C.: 62082RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 62062RS/C3

IL MOTORE MONTA COME PROTEZIONE TERMICHE DEL TIPO PTC
COLLAUDO CON CARICO DI 15A

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1,4	330

Temperatura collaudo: 12°

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >2000

Eccitazione: >2000

Armat.: >2000

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5)x20x30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 2815

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 6

DBM: 20

GIRI/min

DBI: 2815

DBC: 2815

DBM: 2815

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	237	0,7/708
	200	1,1	237	0,7/1428
	400	1,5	237	0,7/2815

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	237	0,7/708
	200	1,1	237	0,7/1428
	400	1,5	237	0,7/2815

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK BUONO

Firma Collaudatore
GERARDO LISI