



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 12/04/2018

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9859** Motore n° **5000013824** Matricola
Comm. n° **20170738** Specifiche: MOTORE SCHNEIDER BSH 17403P11F2A N.2106041119 480VKW.4,05 3000G/Min 17,6A 17,8Nm

Cuscinetto L.C.: 6307 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.29 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.29 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.8	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.8	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.8	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 16°C				Altro: _____

Nm Motore: **27**
Nm Freno: **40**

Resolver: _____
Encoder: **SICK SKS 36HFAO 128 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 18	DBI: 3000
	DBC: 4	DBC: 5	DBC: 3000
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI