



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 09/04/2018

Spett.le
CARTIERA CONFALONE S.P.A.
VIA S.PIETRO, 147
84010 MAIORI (SA)

Verbale n° **9857** Motore n° **5000013954** Matricola
Comm. n° **20170984** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7064-7AF71-1GA0 Nw7,2 ,8A 3000G/min 204V YFD139389301001 V204 A6,8

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.29 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.29 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

NB Il motore è stato collaudato anche in inversione di marcia con la massima corrente.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.6	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.6	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **EQI 1325-32 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 18	DBI: 18	DBI: 3000
DBC: 3	DBC: 5	DBC: 5	DBC: 3000
DBM: 13	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI