



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 18/12/2018

Spett.le

CARTIERA SUL LIRI S.p.A.

VIA CONTI 5

03030 COLFELICE

(FR)

Verbale n° 10069

Motore n° 5000014395

Matricola

Comm. n° 20180819

Specifiche: AERATORE SOMMERSO KW.15 SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 3311

Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Con inverter 380 Volt, 13 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 16

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI