



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 18/12/2018

Spett.le
CARTIERA SUL LIRI S.p.A.
VIA CONTI 5
03030 COLFELICE (FR)

Verbale n° 10069 Motore n° 5000014395 Matricola
Comm. n° 20180819 Specifiche: AERATORE SOMMERSO KW.15 SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 3311

Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 3 Ampere, 1487 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore: Resolver:
Nm Freno: Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1487

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 18
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 16
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 1487
DBC: 1487
DBM: 1487

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI