



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/01/2019

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 10079

Motore n° 5000005960

Matricola 745390/1991

Comm. n° 20190012

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5224-ONG40-6SU7-Z N.745390/1991 KW.1,42-165 G.50-3000 V.31-460 A. 386-378 Ve310-120 Ae8,2-4

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

COLLAUDO MOTORE VEDI SCHEDA IL MOTORE MONTA PROTEZIONI TERMICHE DEL TIPO PT100

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	26	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: ----- Compensazione: -----	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: _____

Temperatura collaudo: 7°

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: ----- Riple: ----- Nm Motore: ----- Nm Freno: -----	Tipo Spazzola: EG362 Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: (8+8)x25x40	Grado di vibrazione: 6,3 Lato Comando: 0,2 Lato Opp. Comando: 0,1 Giri/min.: 1810

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19 DBC: 2 DBM: 12	DBI: 18 DBC: 3 DBM: 10	DBI: 1810 DBC: 1810 DBM: 1810

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,6	230	8,2/410
	200	5,6	235	8,2/783
	460	6,6	248	8,2/1810
	460	6,6	123	4,0/2800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,6	230	8,2/410
	200	5,6	235	8,2/783
	460	6,6	248	8,2/1810
	460	6,6	123	4,0/2800

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
GERARDO LISI