



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 18/12/2018

Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA

LOC. CATARELLI

53034 COLLE VAL D'ELSA

(SI)

Verbale n° 10064

Motore n° 5000014403

Matricola

Comm. n° 20180826

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER PLS315S ASYN-ROTOR N.100589/3 KW.160 1475G/min 380V
(6320 C3 + 6320 C3)

Cuscinetto L.C.: 6320/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 23 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.032	>1999
FASE V	0.032	>1999
FASE W	0.032	>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1498

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1498

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1498

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI