



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 22/03/2018

Spett.le

Etex Building Performance S.p.a

Via Giacomo Leopardi 2

20123 Milano

(MI)

Verbale n° 9828

Motore n° 5000013683

Matricola UC1600070217903

Comm. n° 20170471

Specifiche: MOTORE COMPRESSORE SIEMENS 1622-5046-80 1LG258-2AA99-Z250M
N.UC1600070217903 KW.75 G.2978 V.400 A.130

KW.75

Cuscinetto L.C.: NU215 ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6215/C4


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 35 Ampere, 2995 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	>1999
FASE V	0.06	>1999
FASE W	0.06	>1999

Temperatura collaudo: 10°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 2996

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI