



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 06/09/2018

Spett.le

VALTECNICA di Paparella Davide

Via Casilina 433/A

00038 Valmontone

(RM)

Verbale n° 9965

Motore n° 5000014307

Matricola

Comm. n° 20180624

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5162-0GM90-6JU7-Z N.E8H93913301010 VDE0530 KW.47 130A
4180G/min FRENO V340 A2,4

Cuscinetto L.C.: NU312/C3 + 6312 /C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo freno: 98 Volt CC 0.9 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,2	112

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.1 Volt a 1000 giri

Ripile: 0.7Volt

Nm Motore:

Nm Freno: 247

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E46S+E

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 20 x 12 x 37

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 3

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
47.6	100	4.5	270	2.4/790
93.8	200	5.8	273	2.4/1560
190	400	6.3	275	2.4/3160

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
47.6	100	4.5	277	2.4/791
93.8	200	5.7	278	2.4/1562
190.1	400	6.3	280	2.4/3162

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI