



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 06/03/2019

Spett.le

AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.

VIA GENOVA, 31

12100 CUNEO

(CN)

Verbale n° 10191

Motore n° 5000014502

Matricola

Comm. n° 20190151

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER P315L-4 B3 N.82316/01 B5A004JQ KW.220 HP300 G.1480 V.380
423A.PESO KG.830

Cuscinetto L.C.: 6320/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3


NOTE: Il motore monta protzioni termiche di tipo PTC.

Collaudo a vuoto: 400 Volt; 37.7 Ampere; 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

Temperatura collaudo: 19°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI